



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ

Πληρ.: Α.Καγγελάρη
Διεύθυνση: Av. Dr. Arce 24
Τηλ.: 915644653
Email: gremb.mad@mfa.gr

Μαδρίτη, 4 Απριλίου 2023
Αρ. Πρωτ.: 753

Προς: α) AGUSTÍN GARCIA-CRUZ
(email: agarciaacruz@tecnicodeproyectos.es)
β) IMPERMEABILIZACIONES VALLEJO S.L.
(email: imper.vallejo@hotmail.com)
γ) AXIA
(email: axia@axia-sc.es)

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για μερικές εργασίες/επισκευές, στο κτήριο της Πρεσβευτικής κατοικίας στη Μαδρίτη, Avenida Miraflores 15, 28035 Madrid».

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ισπανία (Μαδρίτη), έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πρόκειται να προβεί, στην απευθείας ανάθεση με υπογραφή σύμβασης σε μερικές εργασίες/επισκευές, στο κτήριο της Πρεσβευτικής κατοικίας στη Μαδρίτη, Avenida Miraflores 15, 28035 Madrid προϋπολογισθείσας δαπάνης € 29.947,50 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετική προσφορά. [σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα προδιαγραφών του οποίου την πιστή τήρηση αναφοράς παρακαλεί να τηρηθεί].

Η προς αξιολόγηση προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α) Την τιμή κατά υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ, καθώς και τη συνολική αξία των παρεχομένων υπηρεσιών, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό της

β) Την τιμή μονάδας, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ

γ) Τον αναλογούντα ΦΠΑ

δ) Τη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη γραμματεία της Πρεσβείας μέχρι και την 18.04.2023.

Πριν την ανάθεση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει:

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης και IBAN λογαριασμού τραπεζής.

Δε θα λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.



Ο Πρέσβης

Ηλίας Φωτόπουλος
Πληρεξούσιος Υπουργός Α'

Περιγραφή των εργασιών

Καθαρισμός της επικλινούς σκεπής από σχιστόλιθο

Καθαρισμός της επικλινούς σκεπής από σχιστόλιθο. Αφαίρεση βλάστησης, φύλλων, βρύου κλπ. Απομάκρυνση υπολειμμάτων.

Επισκευή της σκεπής από σχιστόλιθο

Επισκευή της επικλινούς σκεπής από σχιστόλιθο αφαιρώντας τους σπασμένους σχιστόλιθους και το γύψο όπου παρουσιάζει φθορά. Απομάκρυνση υπολειμμάτων.

Τοποθέτηση καινούριας στρώσης γύψου. Προμήθεια και τοποθέτηση σχιστόλιθου 40x20 με ατσάλινους γάντζους.

Στεγανοποίηση υδρορροής

Στεγανοποίηση υδρορροής στην πρόσοψη της σκεπής. Καθαρισμός της υδρορροής και προετοιμασία για στεγανοποίηση. Επισκευή των ρωγμών με στρώση από πολυεστέρα 60gm και διπλή στρώση από ρητίνη πολουρεθάνης Textop.

Επισκευή της πρόσοψης από υγρασία

- 1) Ξύσιμο του φθαρμένου χρώματος
- 2) Στρώση με αστάρι
- 3) Κάλυψη με στόκο
- 4) Τριβή των τοίχων με γυαλόχαρτο για λείανση της επιφάνειας
- 5) Βαφή πρόσοψης με το ίδιο ή παρόμοιο χρώμα με το υπάρχον

Πίσω μέρος της σκάλας (patio inglés)

Επισκευή της σκάλας όπου παρουσιάζει φθορά με στοκάρισμα και σπατουλάρισμα. Βαφή της σκάλας και των σκαλοπατιών με στεγανοποίηση διπλής στρώσης με CAMPOLIN NEO, ακρυλική υβριδική ρητίνη πολουρεθάνης υψηλής πυκνότητας, χωρίς διαλύτες, με μεγάλο δείκτη ηλιακής ανάκλασης (SRI), που σχηματίζει ένα ελαστικό αδιάβροχο κάλυμμα.

Επισκευή του patio inglés

Ξύσιμο ζωνών που παρουσιάζουν φθορά, στρώση με αστάρι, κάλυψη με στόκο, τριβή και βαφή με το ίδιο ή παρόμοιο χρώμα με το υπάρχον.