



ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΒΟΣΤΩΝΗ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Βοστώνη, 11 Απριλίου 2024

Α.Π.Φ. 085 / 37 /ΑΣ 358

Προς: Εταιρεία KCR
875 Waverly Street
Framingham, MA01702
υπόψη κ. Ανδρέα Καρπούζη

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ετήσια συντήρηση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας Γραφείων Αρχής

Σχετ: α) Έγγραφό μας με ΑΣ330/03.04.2024

β) Έγκριση Τεχνικής Υπηρεσίας με Α.Π.096.38Δ/8/ΑΣ213/04.04.2024

Το Γενικό Προξενείο Βοστώνης, έχοντας υπόψη το άρθρο 46 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση ετήσιας συντήρησης κεντρικής μονάδας κλιματισμού των Γραφείων της Αρχής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2,850.00 δολαρίων ΗΠΑ (ισοτιμία Απριλίου 1 Ευρώ = 1.1 Δολάρια, ήτοι ενδεικτικά 2590.90 Ευρώ), σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών.

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α) Την τιμή κατά υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ, καθώς και την συνολική αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό της

β) Την τιμή μονάδας, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ

γ) Τον αναλογούντα ΦΠΑ

δ) Τη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Παρακαλούμε για την αποστολή οικονομικής και τεχνικής προσφοράς από την εταιρεία σας μέσω ηλεκτρονικού ή φυσικού ταχυδρομείου, έως την Τετάρτη 17/04/2024. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Πριν την ανάθεση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, ποινικό μητρώο και αριθμό λογαριασμού τραπεζής.

Δεν θα λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

Ο Γενικός Πρόξενος

Συμεών Τέγος

Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Η εταιρεία πρέπει να αναλάβει:

- Έλεγχος και διαπίστωση καλής λειτουργίας θερμοστάτη
- Έλεγχος και καθάρισμα πτερυγίων ανεμιστήρα
- Λίπανση ρουλεμάν κινητήρα
- Σφίξιμο όλων των βιδών και παξιμαδιών
- Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων και επαφών
- Έλεγχος καλής λειτουργίας ανεμιστήρα
- Έλεγχος πηνίων θέρμανσης και ψύξης
- Έλεγχος γενικής καλής λειτουργίας και κατάστασης
- Έλεγχος λαδιού και γόμωσης ψυκτικού υγρού
- Καθαρισμός πηνίου συμπυκνωτή κάθε Άνοιξη
- Έλεγχος καλωδιώσεων
- Λίπανση ρουλεμάν ανεμιστήρα
- Έλεγχος κατάστασης και λειτουργίας κινητήρα και εξαρτημάτων
- Έλεγχος κατάστασης και λειτουργίας αποσβεστήρων και συνδέσεων
- Καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων αέρα , σύμφωνα με τη λίστα
- Έλεγχος και καθαρισμός αποχετεύσεων
- Έλεγχος για διαρροές
- Έλεγχος πιέσεων
- Έλεγχος λειτουργίας ρυθμιστικών υγρού ψύξης

Η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, εργάσιμες ώρες

Κόστος για τα ανωτέρω, περιλαμβανομένων υλικών και εργασίας : Δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα δολάρια (\$ 2850,00)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- # 1A, Κατασκευαστής: York, περιγραφή: Εσωτερική μονάδα 3.0-Τον HP, μοντέλο: AHR42C3XH21, σειριακός αριθμός: W1E1024585, Ημ/νία κατασκευής: 5/2011, τοποθεσία: ισόγειο, φίλτρα 20''X20''X1'', ποσότητα 1, εγκατάσταση 12/2011
- # 1B, Κατασκευαστής: York, περιγραφή: Εξωτερική μονάδα 3.0-Τον HP, μοντέλο: YHJD36S41S4A, σειριακός αριθμός: W1F1149076, Ημ/νία κατασκευής: 6/2011, τοποθεσία: εξωτερικός χώρος, ποσότητα 1, εγκατάσταση 12/2011
- # 2A, Κατασκευαστής: York, περιγραφή: Εσωτερική μονάδα 2.5-Τον HP, μοντέλο: AHP30B3XH21, σειριακός αριθμός: W1E0916578, Ημ/νία κατασκευής: 5/2011, τοποθεσία: 2^{ος} όροφος, φίλτρα 20''X25''X1'', ποσότητα 1, εγκατάσταση 11/2010
- # 2B, Κατασκευαστής: York, περιγραφή: Εξωτερική μονάδα 2.5-Τον HP, μοντέλο: YHJD30S41S4A, σειριακός αριθμός: W1E0916578, Ημ/νία κατασκευής: 5/2010, τοποθεσία: εξωτερικός χώρος, ποσότητα 1, εγκατάσταση 11/2010
- # 3A, Κατασκευαστής: Carrier, περιγραφή: Εσωτερική μονάδα 3.0-Τον HP, μοντέλο: FB4CNP036L, σειριακός αριθμός: 4217F2413, Ημ/νία κατασκευής: 10/2017, τοποθεσία: 1ος όροφος, φίλτρα 20''X20''X1'', ποσότητα 1, εγκατάσταση 12/2017
- # 3B, Κατασκευαστής: Carrier, περιγραφή: Εξωτερική μονάδα 3.0-Τον HP, μοντέλο: 25HBC536A, σειριακός αριθμός: 3117FE15637, Ημ/νία κατασκευής: 9/2017, τοποθεσία: εξωτερικός χώρος, ποσότητα 1, εγκατάσταση από εμάς 12/2017
- # 4A, Κατασκευαστής: York, περιγραφή: Εσωτερική μονάδα 4.0-Τον HP, μοντέλο: G/HC048SA, σειριακός αριθμός: EMBS140614, Ημ/νία κατασκευής: 11/1993, τοποθεσία: 1ος όροφος, φίλτρα 17''X22''X1'', ποσότητα 1
- # 4B, Κατασκευαστής: York, περιγραφή: Εξωτερική μονάδα 4.0-Τον HP, μοντέλο: E1FD048S06D, σειριακός αριθμός: EEHM575774, Ημ/νία κατασκευής: 5/1999, τοποθεσία: εξωτερικός χώρος